

รายละเอียดประกอบกรารายงานผลการซ่อม

ใบส่งซ่อม/รายงานผลการซ่อม/ขอเบิกอะไหล่ (01-ช่างเครื่องมือแพทย์)

โรงพยาบาลไมโครการจักษุระบบศัลยกรรมการแพทย์ พัสดุรับเลขที่.....วันที่.....

1 ข้อมูลส่งซ่อม

M1-66-001434

วันแจ้งซ่อม : 09-มี.ค.-66 หน่วยงาน : SUP - งานหน่วยจ่ายกลาง

บันทึกแจ้งซ่อม : หมอธีร 350 ลิตร

ครุภัณฑ์ : เครื่องพ่นยาเชื้อแบคทีเรียชนิดพกพา 350 ลิตร (ใช้ถัง) เลขครุภัณฑ์ : 6530-003-0001/2

ยี่ห้อ/รุ่น/ : ยี่ห้อ MT-Sterilizer รุ่น DRY - MAX - 350 ID : 10269

วันที่ได้รับ : 5 มกราคม 2549 ราคา : 580,000.00 ผู้จำหน่าย : บริษัท ไชยเสวรีเอจเจอร์

อาการสาเหตุ : ใช้เครื่องนี้ของตามปกติ แต่ของที่นี้ไม่ค่อยแห้งของชื้นเยอะมาก ,เหตุ- ชำรุดจากการใช้งาน ผู้แจ้งซ่อม : นาง จิตราพร จินะราช ใช้งาน

3. การดำเนินการขอซื้อพัสดุ

มูลค่าพัสดุ : 04 - ชำรุดจากการใช้งาน

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าวาล์วกลับเสียซ่อมไม่ได้เห็นสมควรส่งซ่อมบริษัทฯ

ดำเนินการซ่อมเอง ขอเบิกวัสดุ/อะไหล่ ส่งหน่วยงานภายนอกซ่อม ชำรุด อื่น ๆ.....

ใช้อะไหล่สำรอง ใช่ ไม่ใช่

4. รายการขอเบิกวัสดุอะไหล่

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1.	วาล์วกันกลับขนาด 1/2	3 ตัว	2,850.00	8,550.00
2.	ลูกกลิ้งควบคุมระดับน้ำ RO	1 ตัว	1,500.00	1,500.00
3.	ค่าบริการ	1 งาน	3,500.00	3,500.00
4.	ล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนในห้องนี้	1 งาน	0.00	0.00

13,550.00

ใบส่งซ่อม/รายงานผลการซ่อม/ขอเบิกอะไหล่ (01-ช่างเครื่องมือแพทย์)

โรงพยาบาลไมโครการจักษุระบบศัลยกรรมการแพทย์ พัสดุรับเลขที่.....วันที่.....

1 ข้อมูลส่งซ่อม

M1-66-001431

วันแจ้งซ่อม : 09-มี.ค.-66 หน่วยงาน : LR - งานห้องคลอด

บันทึกแจ้งซ่อม : เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ครุภัณฑ์ : เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ เลขครุภัณฑ์ : 6515-030-0021/8

ยี่ห้อ/รุ่น/ : ยี่ห้อ Biolight รุ่น Q5 ID : 11176

วันที่ได้รับ : 21 มีนาคม 2560 ราคา : 145,000.00 ผู้จำหน่าย : 25 - บริษัท เอ็ม.บี.ที. เซอร์วิคัล ออซิปัลฟาย จำกัด

อาการสาเหตุ : เครื่องมอนิเตอร์แตกหลุด ,เหตุ- ชำรุดจากการใช้งาน

ผู้แจ้งซ่อม : วาสนา ดวงจิตรา

3. การดำเนินการขอซื้อพัสดุ

มูลค่าพัสดุ : 04 - ชำรุดจากการใช้งาน

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบแล้วจอหลุดออกจากเครื่อง สังเกตตัวโครงสร้างเริ่มเปราะบางแตกง่ายทำการใส่กาวยึดให้แล้ว จากนั้นก็ทำการทดสอบพบว่า หน้าจอไม่มีภาพไม่สามารถใช้งานได้ เสนอให้ส่งซ่อมบริษัท

ดำเนินการซ่อมเอง ขอเบิกวัสดุ/อะไหล่ ส่งหน่วยงานภายนอกซ่อม ชำรุด อื่น ๆ.....

ใช้อะไหล่สำรอง ใช่ ไม่ใช่

4. รายการขอเบิกวัสดุอะไหล่

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1.	ซ่อม Main Bord Baseplate	1 งาน	4,500.00	4,500.00

4,500.00

รายละเอียดประกอบการรายงานผลการซ่อม

ใบส่งซ่อม/รายงานผลการซ่อม/ขอเบิกอะไหล่ (01-ช่างเครื่องมือแพทย์)

โรงพยาบาลไม้โครงการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ รหัสลงรับเลขที่.....วันที่.....

1. ข้อมูลส่งซ่อม

M1-66-001505

วันแจ้งซ่อม : 25-มิ.ย.-66 หน่วยงาน : BR - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 วันที่แจ้งซ่อม : เครื่องส่งฟู่อ่ากร
 คลงัดพ้ : เครื่องตรวจและรักษาโรคทางหู ? ตา ? คอ จมูก เลขคลงัดพ้ : 6515-003-0301/6 วันที่ : 25-มิ.ย.-66
 ยี่ห้อ/รุ่น : ยี่ห้อ Rieuter รุ่น RI-SCOPE L (R3858.0035) ID : 12401 หมวกช่างเครื่องมือแพทย์
 วันที่ได้รับ : 9 สิงหาคม 2564 ราคา : 22,800.00 ผู้จำหน่ย : 59 - ฝ่งพ่นส่วนจำกัค ซึ.เอ็ม.เมค โซลูชัน

2. รายการซ่อม

เลขรับ : M1-66-001505

วันที่ : 25-มิ.ย.-66

หมวกช่างเครื่องมือแพทย์

อาการ/สาเหตุ : เครื่องส่งฟู่อ่ากร ,เหตุ- ช่างจากกรใช้งาน ผู้แจ้งซ่อม : วิศวกรัน เครื่องวัดลย์

3. การดำเนินการซ่อมช่าง

มูลเหตุชำรุด : 04 - ช่างจากกรใช้งาน

ผ่านการอนุมัติ

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบแล้วเสถียรเกิดจากมีดหัก ถอนมีดที่หักได้ใหม่ เฝิมเรียบรอบพร้อม กับทคสอบกรทำงาน

ดำเนินการซ่อมเอง ขอเบิกวัสดุ/อะไหล่ ส่งหน่วยงานภายนอกซ่อม ช่างกร อื่น ๆ.....

4. รายการขอเบิกวัสดุอะไหล่

ใช้อะไหล่สำรอง ใช่ ไม่ใช่

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1.	ไม่มีค่าใช้จ่าย	งน	0.00	

ใบส่งซ่อม/รายงานผลการซ่อม/ขอเบิกอะไหล่ (01-ช่างเครื่องมือแพทย์)

โรงพยาบาลไม้โครงการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ รหัสลงรับเลขที่.....วันที่.....

1. ข้อมูลส่งซ่อม

M1-66-001539

วันแจ้งซ่อม : 25-ก.ค.-66 หน่วยงาน : IPD 2 - งานผู้ป่วยใน(หญิง)
 วันที่แจ้งซ่อม : enotion
 คลงัดพ้ : Suotion (เคื่องดูดสารเหลว) เลขคลงัดพ้ : 6515-048-0206/9
 ยี่ห้อ/รุ่น : ยี่ห้อ Sobida รุ่น M-700 ID : 10951
 วันที่ได้รับ : 1 มกราคม 2568 ราคา : ผู้จำหน่ย :

2. รายการซ่อม

เลขรับ : M1-66-001539

วันที่ : 25-ก.ค.-66

หมวกช่างเครื่องมือแพทย์

อาการ/สาเหตุ : enotionดูไม่ขึ้น ,เหตุ- ช่างจากกรใช้งาน ผู้แจ้งซ่อม : ศิรดา นิลลย์

3. การดำเนินการซ่อมช่าง

มูลเหตุชำรุด : 04 - ช่างจากกรใช้งาน

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบแล้วฟิลเตอร์ตัน เปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่ พร้อมนำรูรักษา+เทียบสอ

ดำเนินการซ่อมเอง ขอเบิกวัสดุ/อะไหล่ ส่งหน่วยงานภายนอกซ่อม ช่างกร อื่น ๆ.....

4. รายการขอเบิกวัสดุอะไหล่

ใช้อะไหล่สำรอง ใช่ ไม่ใช่

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1.	filter suotion parts:5110988L00030	1 อัน	120.00	120.00

120.00