



โรงพยาบาลแม่สรวย  
MAESUAI HOSPITAL



# ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ

## ระบบควบคุมการติดเชื้อ




# อ่างและบริเวณที่เพียงพอสำหรับล้างและเตรียมเครื่อง



ห้องล้างเครื่องมือ



ห้องเตรียมเครื่องมือ



ห้องนึ่งเครื่องมือ



# หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดัน หรือระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ



- มี autoclave ขนาด 100 ลิตร 1 เครื่อง
- มี autoclave ขนาด 350 ลิตร 1 เครื่อง
- มี autoclave ขนาด 350 ลิตร 1 เครื่อง



# ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมี เครื่องมือที่พร้อมใช้งาน

- มีห้องเก็บของ sterile



# ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้า และรองเท้า





# อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ



แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ

วันที่เดือน/ปี เครื่องฉีดไอน้ำ (No.)  
รอบที่ทำการตรวจ (Load) ผู้บรรจุห่ออุปกรณ์เข้าตู้

ตรวจกราฟที่ผนังก่อจากเครื่องบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้

- อุณหภูมิที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ °C
- เวลาทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization Time) นาที
- เวลาอบแห้ง (Drying Time) นาที

☐ ผลการตรวจสอบด้วยหลอด 1292 Rapid Attest  
☐ ผลการตรวจสอบด้วยหลอด 1262 Attest

Mfg. Date/Lot No.  
แถบตรวจสอบเคมีเปลี่ยนสีเป็น สีดำ

ตัวอย่างการคำนวณ (3M Comply)  
(บริเวณนี้ สำหรับตรวจสอบ)

หลอดทดสอบ (Test)	ผลที่อ่านได้
# 1	• (มีเชื้อหลงเหลืออยู่) • (ปราศจากเชื้อ)
# 2	
# 3	
# 4	
# 5	

หลอดควบคุม (Control)

3M Comply" Bowie-Dick  
(บริเวณนี้ สำหรับฉีดด้วยไอน้ำ)

3M

วันที่เดือน/ปี เครื่องฉีดไอน้ำ (No.)  
รอบที่ทำการตรวจ (Load) ผู้บรรจุห่ออุปกรณ์เข้าตู้

ตรวจกราฟที่ผนังก่อจากเครื่องบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้

- อุณหภูมิที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ °C
- เวลาทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization Time) นาที
- เวลาอบแห้ง (Drying Time) นาที

No.	รายการตรวจสอบ	ผล	จำนวน
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			





โรงพยาบาลแม่สรวย  
MAESUAI HOSPITAL

- รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด



- รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว

